Rada Dzielnicy
Wyspa Sobieszewska

80-690 Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, ul. M. Boguckiego 44

Mail:wyspasobieszewska@radadzielnicy.gdańsk.pl

Uchwała nr XXVI/ 58 / 2026

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

z dnia 20 października 2026 r.

w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności wejścia na plażę nr 16 przy ul. Falowej na Wyspie Sobieszewskiej.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 i 14 Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/1184/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2017, zm.: poz.3462, z 2015 r. poz.623 i 705, z 2017 r. poz. 2046)

uchwala się , co następuje:

§ 1.

1.Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie w trybie pilnym działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności fragmentu ul. Falowej stanowiącego główne wejście na plażę nr 16 przy ul. Falowej na Wyspie Sobieszewskiej oraz o zabezpieczenie na ten cel niezbędnych środków finansowych.

2.Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik – uzasadnienie wraz z opisem aktualnego stanu wnioskowanego do modernizacji odcinka ul. Tęczowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Jerzy Petryczko

Załącznik - **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/58/2026 Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z dnia 20 października 2026 roku w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa, dostępności i funkcjonalności wejścia na plażę nr 16 przy ul. Falowej na Wyspie Sobieszewskiej.**

Wejście nr 16 przy ul. Falowej jest jednym z najważniejszych i najbardziej intensywnie wykorzystywanych dojść do plaży na Wyspie Sobieszewskiej. Jest to jednocześnie wejście prowadzące do kąpieliska morskiego Gdańsk - Sobieszewo.

Z wejścia przez cały rok korzystają mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej, natomiast w sezonie letnim również bardzo liczna grupa turystów i osób odwiedzających Gdańsk. Jest to główny punkt dostępu do plaży w tej części dzielnicy, a jego znaczenie dodatkowo wzrasta w związku z funkcjonowaniem w tym miejscu kąpieliska oraz organizacją wydarzeń odbywających się na plaży.

Pomimo znaczenia tego miejsca jego obecny stan nie odpowiada funkcji, jaką pełni.

Problem dotyczy przede wszystkim **bezpieczeństwa, oświetlenia, jakości istniejącej nawierzchni, dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością oraz możliwości sprawnego dotarcia służb ratunkowych.**

1. Stan istniejącej nawierzchni

Obecna nawierzchnia dojścia do plaży jest nierówna i wymaga poprawy. Po opadach atmosferycznych na nierównościach tworzą się kałuże i zastoiska wody, co dodatkowo pogarsza komfort i bezpieczeństwo poruszania się.

Problem ten jest szczególnie odczuwalny przez osoby starsze, osoby z ograniczoną mobilnością, rodziców korzystających z wózków dziecięcych oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Nierówna nawierzchnia zwiększa również ryzyko potknięć i upadków, szczególnie po zmroku, kiedy widoczność jest dodatkowo ograniczona.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie działań mających na celu **poprawę stanu istniejącej nawierzchni i wyrównanie najbardziej problematycznych odcinków dojścia**, w zakresie możliwym do wykonania w ramach istniejącej infrastruktury.

2. Brak oświetlenia dojścia do plaży

Jednym z najpoważniejszych problemów wejścia nr 16 jest brak odpowiedniego oświetlenia.

Na Wyspie Sobieszewskiej nie ma obecnie oświetlonego wejścia na plażę, a istniejące oświetlenie uliczne nie zapewnia bezpiecznego dojścia bezpośrednio w rejon plaży.

Ostatnie źródło światła znajduje się w rejonie ronda, natomiast dalszy odcinek prowadzący w kierunku plaży pozostaje niedostatecznie oświetlony. W praktyce oznacza to, że po zmroku mieszkańcy i turyści pokonują końcowy odcinek drogi w warunkach ograniczonej widoczności.

Jest to szczególnie problematyczne w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada wcześnie, ale również w sezonie letnim, kiedy z plaży i jej okolic korzysta się w godzinach wieczornych.

Brak odpowiedniego oświetlenia:

- ogranicza widoczność,
- zwiększa ryzyko potknięć i upadków,
- utrudnia poruszanie się osobom starszym,
- stanowi szczególne utrudnienie dla osób z ograniczoną mobilnością,

- pogarsza poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów,
- może utrudniać sprawne prowadzenie działań ratunkowych po zmroku.

Dlatego jednym z najważniejszych postulatów Rady Dzielnicy jest **zapewnienie odpowiedniego oświetlenia dojścia do wejścia nr 16**, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych Wyspy Sobieszewskiej oraz konieczności ograniczenia negatywnego wpływu oświetlenia na środowisko.

3. Bezpieczeństwo mieszkańców i osób korzystających z plaży

Połączenie nierównej nawierzchni z brakiem oświetlenia powoduje, że korzystanie z wejścia nr 16 po zmroku jest znacząco utrudnione i może stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

Problem bezpieczeństwa jest szczególnie istotny w przypadku osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz wszystkich osób korzystających z plaży po zmroku.

Poprawa warunków dojścia do plaży, w szczególności zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, powinna być traktowana jako działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Wyspę Sobieszewską.

4. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności

Szczególnie istotnym elementem planowanych zmian powinno być zapewnienie możliwości korzystania z plaży przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby o ograniczonej mobilności.

Na Wyspie Sobieszewskiej mieszkają osoby, które chciałyby korzystać z plaży i infrastruktury rekreacyjnej, jednak obecne warunki dojścia stanowią dla nich istotną barierę. Problem dotyczy nie tylko osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nierówna nawierzchnia i brak odpowiednio przygotowanego dojścia stanowią utrudnienie również dla:

- osób starszych,
- osób korzystających z kul lub balkoników,
- osób z czasowymi ograniczeniami ruchowymi,
- rodziców z wózkami dziecięcymi,
- osób poruszających się z małymi dziećmi.

Gdańsk posiada już rozwiązania pokazujące, że tworzenie dostępnej infrastruktury plażowej jest możliwe.

Miasto rozwija standard dostępności swoich plaż i posiada lokalizacje określane jako „plaże dostępne dla wszystkich", w których zastosowano rozwiązania ułatwiające korzystanie z nich osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście nr 16 na Wyspie Sobieszewskiej nie jest obecnie objęte takim standardem.

Samo sezonowe ułożenie kładki plażowej nie zapewnia kompleksowej dostępności plaży.

Aby osoba poruszająca się na wózku mogła rzeczywiście skorzystać z plaży, dostępny powinien być cały ciąg komunikacyjny prowadzący od strony miasta do kładki i dalej na plażę.

Obecnie problemem pozostaje przede wszystkim dojście do samej plaży.

Rada Dzielnicy postuluje zatem, aby przy okazji poprawy infrastruktury wejścia nr 16 przeanalizować możliwość zastosowania rozwiązań odpowiadających standardom dostępności stosowanym już w innych częściach Gdańska.

5. Ławki i miejsca odpoczynku.

Kolejnym elementem wymagającym poprawy jest liczba i rozmieszczenie miejsc do odpoczynku.

Na dojściu do plaży powinny znajdować się ławki rozmieszczone w odpowiednich odstępach, tak aby możliwość odpoczynku miały również osoby starsze oraz osoby, dla których przejście całego odcinka bez zatrzymania może być problemem.

W miarę możliwości należy zastosować ławki wyposażone w oparcia i podłokietniki, odpowiadające rozwiązaniom stosowanym na innych dostępnych plażach Gdańska.

Ich rozmieszczenie powinno zapewniać możliwość odpoczynku bez blokowania głównego ciągu komunikacyjnego.

6. Stanowisko Policji i Straży Pożarnej

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami **Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej** dotyczące obecnych warunków bezpieczeństwa w rejonie wejścia nr 16.

Przedstawiciele obu służb **popierają działania zmierzające do poprawy warunków w tym miejscu**, w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia działań interwencyjnych i ratunkowych.

Brak oświetlenia oraz nierówna nawierzchnia stanowią dodatkowe utrudnienie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji po zmroku. Odpowiednie oświetlenie dojścia oraz poprawa jego warunków komunikacyjnych mogą ułatwić zarówno dotarcie do miejsca zdarzenia, jak i prowadzenie działań przez służby.

Poparcie Policji i Straży Pożarnej stanowi dodatkowy argument za koniecznością podjęcia działań przez Miasto i pokazuje, że poprawa infrastruktury wejścia nr 16 jest kwestią nie tylko komfortu mieszkańców, ale również **bezpieczeństwa publicznego i sprawnego prowadzenia działań ratunkowych.**

7. Poparcie lokalnych instytucji

Potrzeba poprawy warunków w rejonie wejścia nr 16 znajduje również poparcie wśród lokalnych podmiotów zajmujących się pomocą i wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami.

Rada Dzielnicy posiada **pisemne poparcie dla inicjatywy ze strony Nadbałtyckiego Centrum Rehabilitacji NZOZ ALMA, Ośrodka „Fala”** oraz **Fundacji Padre Pio**.

Stanowiska wymienionych podmiotów mają szczególne znaczenie w kontekście postulatu poprawy dostępności wejścia na plażę dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej mobilności.

Poparcie instytucji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia dodatkowo potwierdza, że problem nie jest wyłącznie kwestią estetyki czy komfortu, lecz dotyczy realnej dostępności przestrzeni publicznej.

8. Równy standard infrastruktury w Gdańsku

Wyspa Sobieszewska jest integralną częścią Gdańska, a jej mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania z infrastruktury publicznej na równych zasadach.

Miasto Gdańsk rozwija standard dostępności swoich plaż i posiada już miejsca wyposażone w rozwiązania ułatwiające korzystanie z nich osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nie wnosimy zatem o stworzenie rozwiązania wyjątkowego czy eksperymentalnego. Wnosimy o zastosowanie na Wyspie Sobieszewskiej rozwiązań, które Miasto Gdańsk już posiada i stosuje w innych częściach miasta.

Wejście nr 16 powinno zostać potraktowane jako miejsce wymagające podniesienia standardu infrastruktury odpowiednio do jego znaczenia dla mieszkańców, turystów oraz funkcjonowania kąpieliska.

9. Znaczenie wejścia nr 16 dla Wyspy Sobieszewskiej

Wejście nr 16 nie jest przypadkowym, lokalnym dojściem do plaży. Jest to główne wejście do kąpieliska Sobieszewo oraz jeden z najważniejszych punktów dostępu do plaży w dzielnicy.

Z tego miejsca korzystają zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające Wyspę Sobieszewską. W sezonie letnim znaczenie tego miejsca dodatkowo wzrasta ze względu na funkcjonowanie kąpieliska i zwiększony ruch turystyczny.

Dlatego właśnie **główne wejście na plażę powinno być wizytówką dzielnicy i miejscem bezpiecznym, dostępnym oraz przyjaznym dla wszystkich użytkowników.**

10. Rozmowy z Urzędem Morskim i Lasami Państwowymi

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska odbyła również rozmowy dotyczące planowanej poprawy warunków wejścia nr 16 z przedstawicielami Urzędu Morskiego – Panią Marzeną Mostowiak – oraz Lasów Państwowych – Panem Michałem Bronkiem.

Przedstawiciele obu instytucji wyrazili poparcie dla inicjatywy oraz otwartość na dalsze rozmowy dotyczące możliwości wprowadzenia proponowanych zmian.

W związku z powyższym Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska wnosi o:

1. Przeprowadzenie przez właściwe jednostki miejskie analizy stanu technicznego i funkcjonalnego wejścia na plażę nr 16 przy ul. Falowej.

2. Podjęcie działań zmierzających do poprawy istniejącej nawierzchni dojścia, w szczególności poprzez wyrównanie najbardziej problematycznych odcinków.

3. Wykonanie odpowiedniego oświetlenia dojścia do plaży i wejścia nr 16, zapewniającego bezpieczne korzystanie z ciągu komunikacyjnego po zmroku, z uwzględnieniem walorów przyrodniczych Wyspy Sobieszewskiej.

4. Poprawę dostępności wejścia nr 16 dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności, w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, kul i balkoników.

5. Przeanalizowanie możliwości dostosowania wejścia nr 16 do standardów stosowanych przez Miasto Gdańsk na plażach dostępnych dla wszystkich.

6. Zwiększenie liczby miejsc odpoczynku poprzez rozmieszczenie dodatkowych ławek wzdłuż dojścia do plaży, w sposób zapewniający możliwość odpoczynku osobom starszym i osobom o ograniczonej mobilności.**7.** Przeanalizowanie możliwości poprawy warunków dostępu dla służb ratunkowych i interwencyjnych, w szczególności Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej.

8. Uwzględnienie w planowanych działaniach opinii i postulatów służb, z którymi Rada Dzielnicy przeprowadziła rozmowy.

9. Uwzględnienie w procesie planowania inwestycji potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach, a także opinii podmiotów wspierających te osoby.

10. Uwzględnienie wejścia nr 16 w działaniach Miasta Gdańska związanych z rozwojem dostępnej infrastruktury plażowej.

Oczekiwany efekt

Celem projektu nie jest wyłącznie poprawa estetyki wejścia na plażę. Celem jest stworzenie **bezpiecznego, funkcjonalnego i możliwie dostępnego dojścia do jednego z najważniejszych miejsc rekreacyjnych na Wyspie Sobieszewskiej.**

Po wprowadzeniu proponowanych zmian wejście nr 16 powinno:

- być bezpieczniejsze po zmroku,
- posiadać odpowiednie oświetlenie,
- umożliwiać wygodniejsze poruszanie się osobom starszym,
- ograniczać bariery dla osób z niepełnosprawnościami,
- ułatwiać przejazd wózkami dziecięcymi i wózkami inwalidzkimi,
- zapewniać odpowiednią liczbę miejsc odpoczynku,
- zapewniać lepsze warunki prowadzenia działań ratunkowych,
- odpowiadać standardom dostępności stosowanym już w innych częściach Gdańska,
- pozostawać spójne z przyrodniczym charakterem Wyspy Sobieszewskiej.

Podsumowanie

Wyspa Sobieszewska jest częścią Gdańska, a jej mieszkańcy mają prawo oczekiwać bezpiecznej i dostępnej infrastruktury publicznej.

Nie wnosimy o stworzenie rozwiązania wyjątkowego ani eksperymentalnego. Wnosimy o poprawę warunków w miejscu, które już dziś pełni funkcję głównego wejścia do miejskiego kąpieliska.

Potrzeba zmian została przedstawiona nie tylko przez mieszkańców i Radę Dzielnicy. **Inicjatywę popierają również Nadbałtyckie Centrum Rehabilitacji NZOZ ALMA oraz Fundacja Padre Pio, a w przeprowadzonych rozmowach przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej wyrazili poparcie dla poprawy warunków w rejonie wejścia nr 16.**

Jest to więc kwestia łącząca kilka istotnych obszarów: **bezpieczeństwo, dostępność, potrzeby osób z niepełnosprawnościami, komfort mieszkańców oraz właściwy standard miejskiej infrastruktury.**

Wejście nr 16 powinno być wizytówką Wyspy Sobieszewskiej - bezpiecznym i dostępnym miejscem, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i odwiedzający, niezależnie od wieku czy sprawności.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zwraca się zatem o podjęcie konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania wejścia nr 16 przy ul. Falowej oraz o wskazanie możliwości i terminu realizacji niezbędnych zmian.

1. Opracowanie: radna Alicja Rokita –
2. Kontakt z Urzędem Morskim i Lasami Państwowymi: radna Agnieszka Nowak
3. Kontakt z lokalnymi instytucjami: radna Sylwia Szypkowska – członkini Zarządu Dzielnicy

Załączniki:

1. Standard istniejących wejść na plażę w Gdańsku oraz propozycja poprawy wejścia nr 16 na Wyspie Sobieszewskiej
2. Pismo popierające inicjatywę – Nadbałtyckie Centrum Rehabilitacji NZOZ ALMA.

3. Pismo popierające inicjatywę – Fundacja Padre Pio.
4. Pismo popierające inicjatywę – Ośrodek „Fala”

Zatwierdził:

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Wyspa Sobieszewska

Władysław Sidorko