

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska



80-680 Gdańsk – Wyspa Sobieszewska, ul. Turystyczna 3

Mail:wypasobieszewska@radadzielnicy.gdańsk.pl

R.Dz.W.S-VI-28/2021

Gdańsk, dnia 28 maja 2021 r.

Wg rozdzielnika

Dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Przegalińskiej.

Rada Dzielnicy Wyspa Sobieszewska na XXI sesji w dniu 11 maja br. pozytywnie zaakceptowała wniosek radnego Dariusza Tymińskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Przegalińskiej.

Ruch kołowy, samochodowy i rowerowy na ulicy Przegalińskiej jest coraz większy. Szczególnie wręcz lawinowo przybywa rowerzystów i to w zorganizowanych grupach kilku i kilkunastoosobowych. Ich wyminięcie lub wyprzedzenie wymaga często zjechania na pobocze, którego w wielu miejscach po prostu nie ma.


Dużym problemem są liczne odcinki pobocza ze stromym zjazdem z asfaltu (możliwość zahaczenia podwoziem podczas wymijania), ubytki asfaltu, czy podmyte miejsca bezpośrednio przy asfalcie.

Z kolei najbardziej kręty odcinek drogi (od ul. Kapitańskiej do posesji nr 87) jest zarośnięty gęstymi i kłującymi krzewami (głóg). Stwarza to różne zagrożenia z uwagi na złą widoczność, brak możliwości szybkiej reakcji i zjazdu na pobocze. W przypadku pojazdu większego jadącego z przeciwka trzeba cofać, co przy zakrętach i zaroślach powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu zarówno samochodowego, rowerowego i pieszego.

W załączeniu przesyłamy kilka zdjęć dokumentujących i obrazujących sytuację. Rada Dzielnicy zwraca się z prośbą o przeanalizowanie wniosku, o ustalenie i pilne wdrożenie rozwiązań poprawiających warunki ruchu na ul. Przegalińskiej, szczególnie na odcinku pozbawionym wydzielonego ciągu pieszego.

k/o

1. Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Gdańsk ul. Partyzantów 36

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DZIELNICY WYSPA SOBIEZEWSKA

Władysław Sidoroko